



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1301/25-3-25013	2025.11.10	综合判定：合格。	
16	GX-B1301/25-3-25014	2025.11.10	综合判定：合格。	

17	GX-B1301/25-3-25015	2025.11.10	综合判定：合格。	 2025.9.28	
18	GX-B1310/21-3-25227	2025年11月7日	符合标准要求。	 2025.09.30	


19	GX-B1427/21-3-25059	2025年11月7日	符合标准要求。		 2025.09.30	
20	GX-B1495/25-3-252693~252694	2025年11月11日	本次共检高压开关设备2台，2台高压开关设备所检项目合格。		 2025.10.11	

21	GX-B1495/25-3-252376~252378	2025年11月10日	本次共检高压开关设备3台，3台高压开关设备所检项目合格。	
22	GX-B1495/25-3-252700~252707	2025年11月10日	本次共检高压开关设备8台，8台高压开关设备所检项目合格。	

23	GX-B1495/25-3-252379~252396	2025年11月10日	本次共检高压开关设备18台，18台高压开关设备所检项目合格。	 2025.09.24	
24	GX-B1495/25-3-252371~252375	2025年11月10日	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	 2025.09.23	

25	GX-B1495/25-3-252708~252736	2025年11月10日	本次共检高压开关设备29台，29台高压开关设备所检项目合格。			
26	GX-B1328/25-3-25262	2025.11.11	合格。			

27	GX-B1328/25-3-25263	2025.11.11	合格。	 2025.11.5
28	GX-B1328/25-3-25264	2025.11.11	合格。	 2025.11.5

29	GX-B1310/21-3-25229	2025.11.12	符合标准要求。			
30	GX-B1310/21-3-25230	2025.11.12	符合标准要求。			



31	GX-B1310/21-3-25231	2025.11.12	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。			
32	GX-B1310/21-3-25232	2025.11.12	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。			


33	GX-B1428/21-3-25066	2025.11.12	无缺陷迹痕显示。		 2025.09.30	
34	GX-B1428/21-3-25067	2025.11.12	无缺陷迹痕显示。		 2025.10.01	

35	GX-B1321/20-3-252099	2025.11.12	所检项目合格。		 2025.10.11	
36	GX-B1495/25-3-252651~252679	2025.11.13	所检项目合格。		 2025.10.12	

37	GX-B1495/25-3-252461~252484	2025.11.13	所检项目合格。	
38	GX-B1301/25-3-25011	2025.11.13	综合判定:合格。	 <p>设备名称：伊化提升机 规 格：Φ3.10×466166 重 量：38.835t 地 址：鄂尔多斯市乌审旗603县道在中共鄂尔多斯市伊化矿 业资源有限责任公司委员会附近 时 间：2025-10-17</p>

39	GX-B1310/21-3-25262	2025.11.13	符合标准要求。	
40	GX-B1310/21-3-25263	2025.11.13	符合标准要求。	

41	GX-B1310/21-3-25260	2025.11.13	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。		
42	GX-B1310/21-3-25261	2025.11.13	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。		

43	GX-B1428/21-3-25070	2025.11.13	无缺陷迹痕显示。	 经 度: 109°46'7.912 纬 度: 38°33'50.04 地 址: 鄂尔多斯市乌审旗603国道在中共鄂尔多斯市伊化矿业资 源有限公司委员会附近 工程名称: 伊化矿#1风机损伤 时 间: 2025-11-03	
44	GX-B1428/21-3-25071	2025.11.13	无缺陷迹痕显示。	 经 度: 109°46'7.909 纬 度: 38°33'50.04 地 址: 鄂尔多斯市乌审旗603国道在中共鄂尔多斯市伊化矿业资 源有限公司委员会附近 工程名称: 伊化矿#1风机损伤 时 间: 2025-11-05	

45	GX-B1321/20-3-251924~251926	2025.11.14	所检项目合格。	
46	GX-B1321/20-3-251927~251937	2025.11.14	所检项目合格。	

47	GX-B1321/20-3-251938~251947	2025.11.14	所检项目合格。		 2025.09.28	
48	GX-B1321/20-3-252027~252034	2025.11.14	所检项目合格。		 2025.10.11	

49	GX-B1321/20-3-252043~252051	2025.11.14	所检项目合格。		 2025.10.12	
50	GX-B1321/20-3-252035~252042	2025.11.14	所检项目合格。		 2025.10.11	

51	GX-B1321/20-3-252052~252061	2025.11.14	所检项目合格。		 2025.10.12	
52	GX-B1323/21-3-25564	2025年11月13日	所检项目合格。		 2025/10/11	

53	GX-B1323/21-3-25565~25567	2025年11月13日	所检项目合格。			
54	GX-B1323/21-3-25577~25579	2025年11月13日	所检项目合格。			

55	GX-B1323/21-3-25570~25576	2025年11月13日	所检项目合格。			
56	GX-B1323/21-3-25586~25590	2025年11月13日	所检项目合格。			

57	GX-B1301/25-3-25012	2025.11.14	综合判定:合格。	 <p>JS</p> <p>中燃公信</p> <p>工程名称：伊化提升机 经 度：109.464928 纬 度：38.836522 地 址：鄂尔多斯市乌审旗在中央鄂尔多斯市伊化矿业资源有限公司委员会附近 时 间：2025-10-16</p>	
----	---------------------	------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--