

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1341/24-9-24181	2024.9.9	综合判定：合格。	
11	GX-B1341/24-9-24182	2024.9.9	综合判定：合格。	
12	GX-B1343/21-9-24046	2024.9.9	<p>1. 矿井总进风量：4021.4m³/min，总回风量4134.0m³/min；</p> <p>2. 主通风机风量：-165m水平通风机4247.6m³/min，-260m水平通风机2780.9m³/min；</p> <p>3. 矿井有效风量：2649.1m³/min；</p> <p>4. 矿井有效风量率：62.4%；</p> <p>5. 机站风量：-165m水平通风机4247.6m³/min，-260m水平通风机2780.9m³/min；</p> <p>6. 机站风压：-165m水平通风机2077Pa，-260m水平通风机608Pa；</p> <p>7. 矿井通风阻力：2650.9Pa。</p>	

13	GX-B1347/21-9-24036	2024. 9. 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率62.4%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率平均值80.4%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标89.1%，大于72%，合格。 	
14	GX-B1376/23-9-24007	2024. 9. 9	综合判定：合格。	
15	GX-B1340/23-9-24058	2024. 9. 10	1#在用主要通风机系统合格。	

16	GX-B1340/23-9-24059	2024. 9. 10	2#在用主要通风机系统合格。 。	
17	GX-B1341/24-9-24176	2024. 9. 10	综合判定：合格。	
18	GX-B1341/24-9-24177	2024. 9. 10	综合判定：合格。	

19	GX-B1341/24-9-24178	2024. 9. 10	综合判定：合格。	
20	GX-B1343/21-9-24044	2024. 9. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井总进风量：26.10 m³/s；矿井总回风量：26.17 m³/s； 2. 主通风机风量：19.39 m³/s； 3. 矿井有效风量：22.34 m³/s； 4. 矿井有效风量率：85.6%； 5. 机站风量：740中段压入主通风机18.69 m³/s；793中段266线主通风机9.64 m³/s；740中段172线主通风机9.75 m³/s； 6. 机站风压：740中段压入主通风机678 Pa；793中段266线主通风机557 Pa；740中段172线主通风机521 Pa； 7. 矿井通风阻力：740平硐北通风系统1032.2 Pa；845平硐通风系统529.1 Pa；740平硐南通风系统1096.7 Pa。 	