

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
97	GX-B1598/24-5-24038	2025/1/25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.91%，小于5%为正常。	 2024/12/22
98	GX-B1598/24-5-24039	2025/1/25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.69%，小于5%为正常。	 2024/12/22

99	GX-B1598/24-5-24040	2025/1/25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.01%，小于5%为正常。	
100	GX-B1598/24-5-24041	2025/1/25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.64%，小于5%为正常。	

101	GX-B1598/24-5-24042	2025/1/25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.11%，小于5%为正常。	
102	GX-B1598/24-5-24043	2025/1/25	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.92%，小于5%为正常。	