






序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
20	GX-B1418/23-3-24045	2024年12月5日	综合判定：合格。		 A worker in a red helmet and blue uniform stands next to a wall of security cameras in a control room. The date stamp '2024.11.11' is visible in the bottom right corner of the photo.
21	GX-B1418/23-3-24046	2024年12月5日	综合判定：合格。		 A worker in a red helmet and blue uniform stands in a tunnel, holding a white board. The date stamp '2024.11.11' is visible in the bottom right corner of the photo.
22	GX-B1418/23-3-24047	2024年12月5日	综合判定：合格。		 A worker in a red helmet and blue uniform stands in a tunnel, next to a red and white striped barrier. The date stamp '2024.11.11' is visible in the bottom right corner of the photo.

23	GX-B1418/23-3-24048	2024年12月5日	综合判定：合格。			
24	GX-B1418/23-3-24049	2024年12月5日	综合判定：合格。			
25	GX-B1418/23-3-24050	2024年12月5日	综合判定：合格。			

26	GX-B1418/23-3-24051	2024年12月5日	综合判定：合格。			
27	GX-B1418/23-3-24052	2024年12月5日	综合判定：合格。			
28	GX-B1418/23-3-24053	2024年12月5日	综合判定：合格。			


29	GX-B1418/23-3-24054	2024年12月5日	综合判定：合格。	
30	GX-B1328/20-3-24235	2024. 12. 9	合格。	
31	GX-B1328/20-3-24236	2024. 12. 9	合格。	
32	GX-B1328/20-3-24214	2024年12月10日	本次共检验电器10支，10支验电器合格。	

33	GX-B1539/22-3-24012	2024年12月10日	所检项目合格。	
34	GX-B1539/22-3-24013	2024年12月10日	所检项目合格。	
35	GX-B1500/21-3-24071	2024年12月9日	综合判定:合格。	

36	GX-B1500/21-3-24072	2024年12月9日	综合判定：合格。	
37	GX-B1500/21-3-24073	2024年12月9日	综合判定：合格。	
38	GX-B1301/23-3-24023	2024. 12. 6	综合判定：合格。	

39	GX-B1309/21-3-24014	2024年12月13日	综合判定：合格。	 A worker wearing a red safety helmet and a black jacket is standing outdoors. He is holding a handheld electronic device and appears to be taking a reading or recording data. In the background, there is a large, light-colored pipe or structure. The date "2024.12.08" is visible in the bottom right corner of the photo.
40	GX-B1304/21-3-24004	2024年12月12日	综合判定：合格。	 A worker wearing a red safety jacket with reflective stripes and a red helmet is standing in an industrial or workshop environment. He is holding a handheld electronic device. In the background, there are various mechanical components, pipes, and some framed notices on the wall. The date "2024.11.24" is visible in the bottom right corner of the photo.

41	GX-B1310/21-3-24389	2024. 12. 13	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。 。	
42	GX-B1310/21-3-24386	2024. 12. 13	符合标准要求。	

43	GX-B1310/21-3-24387	2024. 12. 13	符合标准要求。	
44	GX-B1310/21-3-24388	2024. 12. 13	符合标准要求。	

45	GX-B1427/21-3-24112	2024. 12. 13	符合标准要求。	
----	---------------------	--------------	---------	---